

Общество с ограниченной ответственностью "Взлет-Тюмень"

Северная ул., д. 10, Московский п., Тюменский район, Тюменская область, Россия, 625501
Тел./факс: (3452) 393-646
mail@vzljot-tyumen.ru URL: http://www.vzlet-tyumen.pф
ИНН/КПП 7224029591/720301001
ОГРН 1057200655632

Утверждаю

Генеральный директор ООО "Взлет-Тюмень"

В.В. Черепанов

"11" января 2021г.

Прайс-лист на поверку и ремонт приборов учета

№ п/п	Наименование прибора	Состав работ	Стоимость, руб. (без учета НДС)
1	ТСРВ-030/031/032/033/034/026М/043 ВКТ-7, ВКТ-5, ИВК-102П	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	750,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	1 700,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, клавиатуры, корпуса, основной батареи ТСРВ-033, модуля питания и заряда -026М/032-034)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (ремонт 1 категории и/или замена индикатора, модуля вторичного преобразователя, основной батареи -030/031)	2 800,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		Поверка	3 000,00
2	ТСРВ-024М/025/027/042 СПТ 941/943/944	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 200,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	2 800,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		Поверка	4 000,00
3	Ду 10-100 ЭРСВ 420/430/440 ЭРСВ 520/530/540/570 ПРЭМ Питерфлоу Мастерфлоу ВЭПС ЭмирПрамер	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 250,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, крышки, защитных колец, установка стяжек)	1 000,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей индикации, ВИП, интерфейсов, первичного преобразователя)	2 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)	3 000,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 10-50	1 500,00
		Поверка Ду 10-50	3 000,00
		Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 65-80	2 100,00
		Поверка Ду 65-80	4 200,00
	Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 100	3 000,00	
	Поверка Ду 100	6 000,00	
	Ду 150-300 ЭРСВ 420/430/440 ЭРСВ 520/530/540/570	Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	3 000,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, крышки, защитных колец, установка стяжек)	1 500,00+стоимость ЗИП
Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей индикации, ВИП, интерфейсов, первичного преобразователя) вторичного преобразователя, индикатора,		3 000,00+стоимость ЗИП	

	ВЭПС ЭмирПрамер	защитных колец)	
		Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)	5600,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		Поверка Ду 150	12 500,00
		Поверка Ду 200-300	20 250,00
4	ЭМ ПРОФИ/ЭКСПЕРТ	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 250,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, защитных колец)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	3 000,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)	4 500,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		Поверка Ду 10-50	5 300,00
		Поверка Ду 65-80	6 700,00
		Поверка Ду 100	9 000,00
5	МР УРСВ-510 УРСВ-1ХОЦ (УРСВ-110Ц, 120Ц)	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	3 000,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		Поверка без ИУ	3 500,00
		Поверка с ИУ Ду 10-50	6 000,00
		Поверка с ИУ Ду 65-80	8 000,00
		Поверка с ИУ Ду 100	12 000,00
	МР УРСВ-52х	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	3 000,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		Поверка без ИУ	4 000,00
		Поверка и ИУ Ду 10-50	6 000,00
		Поверка с ИУ Ду 65-80	8 000,00
		Поверка с ИУ Ду 100	12 000,00
	МР УРСВ-530	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	3 000,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	

		Поверка без ИУ	4 500,00
		Поверка с ИУ Ду 10-50	6 000,00
		Поверка с ИУ Ду 65-80	8 000,00
		Поверка с ИУ Ду 100	12 000,00
	МР УРСВ-54х	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	3 000,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		Поверка без ИУ	5 000,00
		Поверка с ИУ Ду 10-50	6 000,00
		Поверка с ИУ Ду 65-80	8 000,00
Поверка с ИУ Ду 100	12 000,00		
6	ТПС, КТПТР, КТСР (пара)	Поверка	2 600,00
7	ТПС, КТПТР, КТСР	Поверка	1 300,00
8	КРТ/СДВИ, МВС	Поверка	1 300,00
9	Изготовление дубликата паспорта «Взлет»		670,00

* - Состав ЗИПа определяется по результатам диагностики