



Общество с ограниченной ответственностью "Взлет-Тюмень"

Северная ул., д. 10, Московский п., Тюменский район, Тюменская область, Россия, 625501
Тел./факс: (3452) 393-646
mail@vzljot-tyumen.ru URL: http://www.vzlet-tyumen.ru
ИНН-ТЮМ 7224029591 ОГРН 1067200655632



Утверждаю

Генеральный директор ООО "Взлет-Тюмень"

В.В. Черепанов

"01" МАРТА 2022г.

Прайс-лист на поверку и ремонт приборов учета

№ п/п	Наименование прибора	Состав работ	Стоимость, руб. (без учета НДС)
1	ТСРВ-030/031/032/033/034/026М/043 ВКТ-7, ВКТ-5, ИВК-102П	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	750,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	1 700,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, клавиатуры, корпуса, основной батареи ТСРВ-033, модуля питания и заряда -026М/032-034)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (ремонт 1 категории и/или замена индикатора, модуля вторичного преобразователя, основной батареи -030/031)	2 800,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		ПОВЕРКА	3 500,00
2	ТСРВ-024М/025/027/042 СПТ 941/943/944/ТВ-7	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 200,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	2 800,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		ПОВЕРКА	4 250,00
3	Ду 10-100 ЭРСВ 420/430/440 ЭРСВ 520/530/540/570 ПРЭМ Питерфлоу Мастерфлоу ВЭПС ЭмирПрамер	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 250,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, крышки, защитных колец, установка стяжек)	1 000,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей индикации, ВИП, интерфейсов, первичного преобразователя)	2 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)	3 000,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 10-50	1 625,00
		ПОВЕРКА Ду 10-50	3 400,00
		Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 65-80	2 250,00
		ПОВЕРКА Ду 65-80	4 500,00
		Калибровка (только для расходомеров ПРЭМ) Ду 100	2 550,00
		ПОВЕРКА Ду 100	6 000,00
	Ду 150-300 ЭРСВ 420/430/440 ЭРСВ 520/530/540/570	Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	3 000,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, крышки, защитных колец, установка стяжек)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей индикации, ВИП, интерфейсов, первичного преобразователя) вторичного преобразователя, индикатора,	3 000,00+стоимость ЗИП



	ВЭПС ЭмирПрамер	защитных колец)	
		Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)	5 600,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		ПОВЕРКА Ду 150	12 500,00
		ПОВЕРКА Ду 200	20 250,00
		ПОВЕРКА Ду 300	21 500,00
4	ЭМ ПРОФИ/ЭКСПЕРТ/ ТЭР	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 250,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, защитных колец)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	3 000,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 3 категории (Ремонт 1, 2 категории и/или замена ППРЭ)	4 500,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		ПОВЕРКА Ду 10-50	5 500,00
		ПОВЕРКА Ду 65-80	7 000,00
		ПОВЕРКА Ду 100	10 000,00
5	МР УРСВ-510 МР УРСВ-х1х (УРСВ-011)	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	4 000,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		ПОВЕРКА без ИУ	4 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 10-50	8 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 65-80	10 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 100	12 000,00
	МР УРСВ-52х МР УРСВ-х2х	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	4 000,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		ПОВЕРКА без ИУ	5 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 10-50	8 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 65-80	10 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 100	12 000,00
	МР УРСВ-530	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батарей, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	4 000,00+стоимость ЗИП



		ЗИП*	
		ПОВЕРКА без ИУ	6 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 10-50	8 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 65-80	10 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 100	12 000,00
	МР УРСВ-54х	Диагностика (при проведении ремонтных и поверочных работ)	1 000,00
		Диагностика неисправности (стоимость диагностики выставляется только в случае отказа от ремонта прибора)	2 800,00
		Ремонт 1 категории (замена шильда, часовой батареи, клавиатуры)	1 500,00+стоимость ЗИП
		Ремонт 2 категории (Ремонт 1 категории и/или замена корпуса, индикатора, модулей интерфейсов, индикации, коммутации, ВИП, первичного преобразователя, вторичного преобразователя)	4 000,00+стоимость ЗИП
		ЗИП*	
		ПОВЕРКА без ИУ	6 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 10-50	8 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 65-80	10 000,00
		ПОВЕРКА с ИУ Ду 100	12 000,00
6	ТПС, КТПТР, КТСР, КТС-Б, ТПТ и другие датчики температуры (пара)	ПОВЕРКА	3 000,00
8	ТПС, КТПТР, КТСР	ПОВЕРКА	1 500,00
9	КРТ/СДВИ, МВС	ПОВЕРКА	1 500,00
10	Изготовление дубликата паспорта «Взлет»		750,00

* - Состав ЗИПа определяется по результатам диагностики